BOMBAS CGN

Nuestro taller cuenta con experiencia en reparación a ventiladores mina tipo Zitron, Integral.

Especialidad en Bobinados industriales, realizados con materiales de calidad: magneto grado inversor para picos de voltajes, aislamiento clase H a motor, reparación de estallamientos en laminacion para evitar puntos calientes, metalizado a tapas de motor, reparación de rotor por deflexión o holgura mecánica.

Balanceo dinámico a rotor, Balanceo dinámico a ventilador en mesa de flotación, reposición en una pieza de álabes quebrados en aluminio, si fuese el caso.

Sabemos lo importante que es para nuestro cliente el equipo, así que hacemos una inspección y/o reparación detallada del mismo.